



مهندسی آب و فاضلاب



T.me/mohandesifazelab

جلوی از دیگران حرکت کنید

اطلاعات آموزشی

اطلاعات فنی و مهندسی

خبر روز آب و فاضلاب

خبر استخدامی کارفرمایان



T.me/mohandesifazelab



Instagram.com/abfaeng



شرکت آب و فاضلاب شهر تهران
تعاونیت بهره برداری
امور نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه ها

راهنمای استفاده از گاز کلر

در تصفیه آب و فاضلاب

**Guidelines For Chlorine Gas Use in
Water and Wastewater Treatment**

EPB 265

2004 Revision



Government of
Saskatchewan

**معصومه مهدی بادی
تصفیه خانه جلایه**

بهمن ۸۵

مقدمه

کلر در آزمایشگاهی در سوئد بیش از ۲۰۰ سال پیش (۱۷۴۴) کشف شد و ۶۵ سال بعد (۱۸۱۰) عنوان یک عنصر شیمیایی تعیین گردید نام کلرازیک کلمه یونانی Chloros به معنای سبز کم رنگ (رنگ کلر) بوده گرفته شد و چندین دهه بعد عنوان یک ضد عفونی کننده تعیین واستفاده شد. گستردگی استفاده کلر، ضد عفونی آب آشامیدنی می باشد و اولین بار در اواخر قرن نوزدهم استفاده شده است در آن زمان مشخص شد که کلرازل حاظ کنترل شیوع بیماریهای ناشی از آب مثل تیفوئید، وبا، اسهال خونی و ورم معده و روده بسیار ارزشمند می باشد.

مبازه با چینی بیماریهایی که تعداد کشته های آنها از میزان کشته های تمام جنگهای تاریخ بیشتر بوده حیاتی و مهم می باشد . بطور مثال براساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، ۳/۴ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه که بیشترین آنها کودکان می باشند هر ساله در اثر بیماریهای ناشی از فقدان آب آشامیدنی ایمن و مناسب از بین می روند.

کلر و مشتقات آن مانند هیپوکلریت سدیم و دی اکسید کلر ضد عفونی کننده های قوی می باشند و زمانی که به آب در مقادیر ناچیز اضافه می شوند به سرعت باکتریها و دیگر میکرووارگانیسم ها را می کشند کلر نه تنها رشد توده بیولوژیکی و جلبک در لوله های توزیع و مخازن ذخیره را کنترل می نماید بلکه به حذف بو و طعمهای ناخوشایند نیز کمک می کند.

امروزه بیشترین آب آشامیدنی اروپای غربی با استفاده از کلر سالم سازی می شود و یک جزء ضروری جهت استفاده در پروسه های تصفیه آب می باشد.

در حال حاضر استفاده از کلر برای گندزدایی بدلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن ، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد کلر را می توان بصورت گاز کلر₍₂₎ و

کلر گاز خطرناکی بوده و کار با آن نیاز به احتیاط های لازم دارد و از آنجایی که کلر گازی سمی ، محرک و خفه کننده برای انسان است حد مجاز آستانه (TLV) آن در هوای استنشاقی معادل ۳ میلی گرم در مترمکعب تعیین شده است . تنفس گاز کلر به مقدار زیاد باعث مسمومیت بسیار شدید و گاهی مرگ می شود .
بطور کلی اینمی و بهداشت عمومی در تصفیه خانه ها ارتباط مستقیمی با استاندارد نمودن معیارهای قرار گیری ، طراحی و تجهیزات تأسیسات گاز کلر و رعایت ضوابط اینمی کار با گاز کلر دارد . لذا به منظور پیشگیری از بروز احتمالی حوادث و خطرات جانبی و مالی ناشی از نشت گاز در محیط کار و محیط زیست ، تدوین راهنمای استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب یک ضرورت می باشد .

كلمات کلیدی: chlorine gas, water treatment:

راهنمای استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب

این مقاله به منظور رسیدن به اهداف زیرنگاشته شده است:

الف) کمک به تضمین امنیت عمومی در حوالی تاسیسات گاز کلر
ب) نظارت برایمنی بهره بردار و پرسنل شاغل در تاسیسات گاز کلر
ج) استانداردنمودن معیارهای قرارگیری ، طراحی و تجهیزات برای تاسیسات گاز کلر
این مقاله راهبردهایی درمورد طراحی . ساخت و عملکرد تاسیسات گاز کلر در تصفیه خانه آب و
فاضلاب ، برای تاسیساتی که از سیلندرهای ۶۸ kg و یک تنی استفاده می کنند ، ارائه می کند . این
راهنمای برای کمک به طراحان و بهره برداران تاسیسات کلرزنی شهری و صنعتی ، طراحی شده
است .

آئین نامه های مربوط به سلامت و ایمنی شغلی (۱۹۹۶) که برپایه قانون سلامت و ایمنی شغلی می
باشند (۱۹۹۳) در این مقاله موجود است .

تعاریف :

- اتاق تغذیه گاز کلر(Chlorine gas feed room)، اتاقی است که در آن سیلندرهای درمداد و کلریناتور (۴) که برای به کارگیری گاز کلر در تاسیسات آب و فاضلاب استفاده می شوند ، قرار می گیرند.
- اتاق ذخیره گاز کلر (Chlorine gas storage room) ، اتاقی است غیر از اتاق تغذیه گاز کلر که در آن سیلندرهای یک تنی و سیلندرهای پر ، خالی و یا نیمه پر گاز کلر انبار می شوند.
- کلریناتور گازی (Gas Chlorinator) ، وسیله ای برای اندازه گیری و کنترل نرخ تبدیل گاز کلر به مایع است . گاز کلر از تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب مجزا و ایزووله شده است .
- اتاق کلر (Chlorine cabinet)، واحدی پیش ساخته یا ساخته شده در کارخانه است که تجهیزات مورد استفاده در فرآیند بکارگیری گاز کلر در تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب را شامل می شود . این اتاق کلر از تاسیسات و فرآیند تصفیه آب و فاضلاب ایزووله و مجزا شده است .

• فهرست مندرجات

۱	تجهیزات اتاق ذخیره و تغذیه گازکلر
۵	
۱-۱	تاسیسات کلریناتور (سیلندرهای ۶۸ کیلوگرمی)
۵	
۲-۱	تاسیسات مخازن یک تنی
۶	
۳-۱	ملاحظات عمومی
۸	
۳	۳- تهویه
۹	
۳-۱	۳- گرمایش
۱۰	
۴	۴- ونت اطمینان فشار کلریناتور گازی
۱۰	
۵	۵- درها و پنجره ها
۱۰	
۶	۶- محل تجهیزات تغذیه گازکلر
۱۱	
۷	۷- خط تامین آب به کلریناتور
۱۱	
۸	۸- لوله کشی گازکلر
۱۲	
۹	۹- ترازوی توزین
۱۳	
۱۰	۱۰- ملاحظات ایمنی
۱۵	
۱۱	۱۱- علائم شناسایی
۱۶	۱۲- مقررات کالاهای زائد خطرناک و مواد پر خطر، ملزومات (HSWDG)
۱۷	
	ضمیمه A: روش های از مدار خارج کردن و راه اندازی
۲۲	
	ضمیمه B: طرح های اقتصادی واکنش در موقع اضطراری

۱- ملزومات اتاق ذخیره و تغذیه گازکلر:

۱-۱ تاسیسات کلریناتور (سیلندرهای ۶۸ کیلوگرمی)

(کلریناتورهای گازی نصب شده بر دیوار یا سیلندر)

۱-۱-۱ حداقل فضای مورد نیاز برای کلریناتور ۵ متر مربع است . بهترین شکل ۲ در ۵ متر می باشد ، عرض نباید از ۲ متر کمتر شود.

۲-۱-۱ حداقل ارتفاع اتاق ذخیره و تغذیه گازکلر باید ۲/۵ متر باشد.

۳-۱-۱ اگر سیلندرهای خالی ، پر یانیمه پر در اتاق ذخیره یا تغذیه گازکلر باشند ، باید فضای کافی و جانمایی مناسب جهت کنترل سیلندرها تامین شود . (*) نصب کابینت گازکلر بجای اتاق گازکلر با توجه به اختیارات مصوب پذیرفته شده است . این نوع کابینت ها باید در درون ساختمان ها یا زیر سطح زمین نصب شوند.

۲-۱ تاسیسات مخازن یک تنی

۱-۲-۱ برای مخازن یک تنی که روی باسکول است ، باید :

- حداقل فاصله مجاز بین وجه ترازو (Scale face) و شیرهای مخزن یک تنی متر باشد
- حداقل فاصله مجاز بین انتهای مخزن (ازوجه مقابل تا رخ ترازو) و دیوار ۰/۷۵ متر باشد.
- حداقل فاصله مجاز در اطراف مخزن روی ترازو و دیوار مجاور ۰/۸۵ متر باشد.
- حداقل فاصله مجاز بین مخازن در روی دو ترازوی جداگانه ۱/۲۵ متر باشد.
- حداقل فاصله مجاز بین دیواره مخزن یک تنی روی ترازو و مخزن یک تنی ذخیره مجاور ۰/۸۵ متر باشد.
- حداقل ارتفاع مجاز اتاق از بالای ترازوها ، به منظور سهولت در جابجایی مخازن ۰/۳ متر باشد.

۲-۲-۱ برای دو مخزن یک تنی بروی یک سکوی توزین باید :

- * حداقل فاصله مجاز بین وجه ترازو و شیرهای مخزن یک تنی متر باشد (فضای مجاز جهت کلکتور گازکلر)
- حداقل فاصله مجاز بین انتهای مخزن (ازوجه مقابل تا رخ ترازو) و دیوار ۰/۷۵ متر باشد ، یا حداقل فاصله ۱ متر میان مخزن و دیوار باید وجود داشته باشد در صورتی که کلکتور گازکلر در این انتهای قرار شده باشد.
- حداقل فاصله مجاز بین دیواره مخزن یک تنی روی ترازو و دیوار مجاور ۰/۸۵ متر باشد.

• حداقل فاصله مجاز بین دیواره مخزن یک تنی روی ترازو و مخزن یک تنی ذخیره ۰/۸۵ متر باشد.

• حداقل ارتفاع مجاز اتاق از بالای ترازوها ، به منظور سهولت در جابجایی مخازن ۳/۷ متر می باشد.

۳-۲-۱ برای تاسیساتی که از ترازوها ی با ظرفیت ۵ تن استفاده می کنند ، فواصل مجازی که دربخش ۲-۲-۱ طرح ریزی شده اند قابل قبول می باشد.

۴-۲-۱ اتاق های تغذیه و ذخیره گازکلر باید مجهز به مسیرهای هوایی (monorail) و ریل های تکی ، جرثقیل های بالابر و تیربلند کننده ، جهت جابه جایی مخازن یک تنی باشند .

ظرفیت جرثقیل و سازه نگهدارنده باید متناسب با بارهای پیش بینی شده باشد. ظرفیت مجاز مجموعه (با احتساب زنجیرها و تجهیزات) باید به وضوح برروی تجهیزات نمایش داده شود . در طراحی ، ساخت ، نصب ، بهره برداری و نگهداری دستگاههای بلند کننده باید موارد آئین نامه ایمنی و بهداشت شغلی لحاظ شود.

۳-۱ ملاحظات عمومی

۱-۳-۱ تجهیزات تست کلرآزاد باقیمانده باید در تصفیه خانه آب جهت اندازه گیری کلرآزاد باقیمانده آب آشامیدنی موجود باشد.

۲-۳-۱ تجهیزات کلرزنی باید بطور منظم بازرسی ، تمیز و نگهداری شوند.

۳-۳-۱ اتاق تغذیه یا ذخیره گازکلر باید زیرسطح زمین واقع شود .

۴-۳-۱ سیلندرهای ۶۸ کیلوگرمی گازکلر یا مخازن یک تنی باید پائین تر از سطح زمین نگهداری شوند .

۵-۳-۱ این سیلندرها باید در موقعیت عمودی انبار شوند .

۶-۳-۱ به منظور جابجایی سیلندرهای ۶۸ کیلوگرمی منفرد ، یک ارابه چرخ دار نیاز است .

۷-۳-۱ سیلندرهای گازکلر پریاخالی که مورداستفاده نیستند ، باید به طور مناسبی ایمن شوند. زنجیرهای ایمنی که به این منظور به کار می روند ، باید قادر باشند با ظرفیت N 2225

(۵۰۰ پوند) یا بیشتر به دیوار مهار شوند . زنجیرها باید در $\frac{2}{3}$ ارتفاع سیلندر قرار گیرند.

۸-۳-۱ تمام زنجیرهای ایمنی باید مجهز به قلاب ایمنی باشند.

۹-۳-۱ مخازن یک تنی یا سیلندرهای گازکلر باید در فاصله ۱ متری هیچ وسیله گرمایشی ، منطقه مريطوب و یا نور مستقیم خورشید انبار شوند.

۱۰-۳-۱ مخازن یک تنی باید به طور هم سطح انبار شوند و حداقل ۷۵ سانتیمتر از یکدیگر فاصله داشته باشند تا دسترسی به آنها آسان باشد.

۱۱-۳-۱ مخازن یک تنی باید روی چهارشاخ گاردن مجهز به غلتک انبار شوند . غلتک ها باید طوری طراحی شوند که به سیلندرها اجازه ندهند به آسانی بچرخند.

۱۲-۳-۱ اتاق تغذیه یا انبار گاز کلر باید به طریقی ساخته شود که از نشت گاز کلربه سایر قسمت های تاسیسات تصفیه جلوگیری کند.

۱۳-۳-۱ اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر باید به طریقی ساخته و مستقر گردد که تجهیزات کلراز اتاق های تجهیزات غیر مرتبط و پرسنل مجزا شود . تنها دسترسی به اتاق گاز کلر باید مستقیماً از بیرون از ساختمان باشد.

۱۴-۳-۱ اتاق تغذیه و ذخیره گاز کلر باید از مواد مقاوم در برابر آتش که نرخ مقاومت آنها ، حداقل ۲ ساعت باشد ساخته شود.

۱۵-۳-۱ اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلرو متعلقاتش باید به گونه ای طراحی یا مستقر شود که گاز خارج شده نتواند به سیستم تهویه و تخلیه ساختمان و یامناطق کاری دیگر وارد شود.

۱۶-۳-۱ جهت شستشو و تمیز کردن ، کف اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر باید به سمت درگاه شیبدار باشد (حداکثر ۱٪ شیب)

۱۷-۳-۱ زهکش های کف فقط در اتاق تبخیر کننده مجاز می باشد . در صورت تصویب ، باید زهکش های کف از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شوند و تخلیه به سیستم زهکشی از سایر تاسیسات تصفیه خانه جدا باشد .

۱۸-۳-۱ کلیدهای مجزای فن و روشنایی باید خارج از اتاق تغذیه یا ذخیره قرار بگیرد . یک دستگاه مجهز به سیگنال برای زمانی که فن تهویه به طور مناسب کار نمی کند باید قرارداده شود .

۱۹-۳-۱ کلیدهای فن و روشنایی باید در برابر آب مقاوم باشند.

۲۰-۳-۱ هیچ مواد شیمیایی غیر از گاز کلر و اجزاء مرتبط (بطور مثال محلول آمونیاک برای یافتن نشت) نباید در اتاق کلر ذخیره شود .

۲۱-۳-۱ جهت بهره برداری دائمی، قطعات و تجهیزات ید کی کلریناتور باید موجود باشد . توصیه می شود که تجهیزات کلرزنی مایع برای زمانهای از کارافتادگی تجهیزات گاز کلر یا سایر موارد موجود باشد . اجزاء و تجهیزات ید کی باید جدا از اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر انبار شوند.

۱-۳-۲۲ اگر خطرپاشش مواد مضری اخورنده برای چشم کارگران وجود داشته باشد، کارفرما باید وسائل مناسب و کافی برای شستشوی چشم با آب و لرم یامایع مناسب دیگر در مکانهایی که به سهولت در دسترسند فراهم کند.

۱-۳-۲۳ باید وسیله‌ای برای نشان دادن جهت باد در نزدیکی یاد راتاق گازکلر موجود و در دسترس باشد.

۲- تهویه

یادداشت : اتاق تغذیه و ذخیره گازکلر برای اشغال مداوم توسط کارگران طراحی نشده ، بنابراین تهویه مداوم نیازنیست و فقط تهویه اضطراری لازم است ، سیستم تهویه اضطراری باید قبل از هر بار که کارگران وارد اتاق ذخیره یا تغذیه گازکلرمی شوند و هم چنین در طی زمانی که در اتاق هستند صورت بگیرد.

۲-۱ اتاق‌های ذخیره و تغذیه گازکلر به تهویه اضطراری نیازدارند. قوانینی برای تهویه و عملکرد اضطراری فن برای حداقل ۳۰ بار تعویض هوا در هر ساعت باید اعمال شود .

۲-۲ تمامی اتاق‌های تغذیه و ذخیره گازکلر باید سیستم‌های تهویه مکانیکی کاملاً "مجزاً با خروجی مستقیم به هوای بیرون داشته باشند . (تهویه نباید مداوم باشد) در طی نشت گاز ، گازکلر باید در همان اتاق بماند. این امر به منظور پاکسازی ایمن تاسیسات انجام می‌شود (به عنوان مثال ، زمانی شرایط تخلیه به هوا مناسب است که از جاذب کردن فعل گرانوله یا غیره استفاده شود)

۳-۲ موتور فن‌های خروج هوا باید کاملاً " در برابر خوردگی محافظت شده باشند .
۴-۲ خروجی فن تخلیه هوا باید با در نظر گرفتن ایمنی کارگران و سایر افراد در ترازهای مناسبی قرار بگیرند . فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند ، شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف) فن خروج هوا باید تقریباً ۱۵ سانتی‌متر بالاتر از کف اتاق ذخیره یا تغذیه گازکلر باشند.

ب) عدم مجاورت یا نزدیکی به خروجی پنجره‌ها ، درها ، سایر ساختمان‌ها و مناطق در دسترس عموم .

ج) عدم مجاورت به خروجی سایر تهویه / ورودی‌های هوا

۵-۲ راه های ورود هوای تازه باید به گونه ای قرار گیرند که تمام اتاق های ذخیره و تغذیه گاز کلر تهویه شوند.

۶-۲ راه های ورود هوای تازه باید در بالای در، یا در فاصله ۳۰ - ۱۵ سانتیمتری سقف نصب شوند.

۷-۲ راه های ورود هوای تازه باید شامل دریچه تهویه موتوری یا ثقلی باشند که مجهز به توری حشرات و outside storm louver باشد . دریچه های تهویه باید زمانی که فن اضطراری کارمی کنند باز شوند.

۸-۲ کلیدهای مجازی فن و روشنایی باید در خارج اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر قرار بگیرند . یک وسیله سیگنال دهنده باید برای نشان دادن زمانی که فن تهویه به طور مناسبی کار نمی کند تعییه شود (آئین نامه OH&S بخش {b}{3}(66))

(**) نکته قابل توجه برای طراحان : در صورت نشت کلر ، هوای تهویه شده شامل کلر ممکن است برای مردم و حیوانات نزدیک تاسیسات گاز کلر خطرناک باشد ، دریک چنین موقعیتی ، هوای تهویه شده باید به سیستم تصفیه ای که برای کاهش غلظت کلر تخلیه ای به هواطراحی شده ، هدایت شود . سیستم تصفیه باید توانایی کم کردن غلظت کلر تانصف سطح IDLH (مخاطرات ناگهانی برای حیات یاسلامتی) در نقطه تخلیه را داشته باشد . IDLH برای کلر ۱۰ قسمت در هر میلیون است (منبع : مستندات NIOSH برای خطرات ناگهانی حیات یاسلامتی (IDLHS بخش خدمات انسانی و بهداشت امریکا - خدمات سلامت عمومی - مرکز کنترل امراض - موسسه ملی ایمنی و سلامت شغلی May 1994)

۳- گرمایش

۱-۳ تمامی اتاق های تغذیه گاز کلر باید مجهز به سیستم گرمایش مستقل و یک ترمومتر باشند که توانایی نگهداری دمای اتاق در حداقل دمای ۱۵ درجه سیلیسیوس را داشته باشند.

۲-۳ وسایل گرمایشی که در اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر به کارمی روند ، باید از هیدروکربن ها به عنوان سوخت استفاده کنند.

(منبع : بخش 3.9 ، قانون تاسیسات گاز طبیعی M-86-1 . CGA B.149 / Can)

۳-۳ واحدهای گرمایشی دائمی اتاق تغذیه گاز کلر باید در مجاورت سیلندرهای کلر باشند.

۴-۳ وسایل گرمایشی الکتریکی قابل حمل یافن ها باید به گونه ای قرار گیرند که به طور مستقیم هوای گرم را به سیلندرهای کلر پر بدمند.

۴- ونت اطمینان فشار کلریناتور گازی

- ۴-۱- هر کلریناتور باید مجهز به ونت اطمینان فشار به طور مجزا باشد.
- ۴-۲- ونت اطمینان فشار از کلریناتور باید به هوای بیرون در بالای سطح زمین تخلیه را انجام دهد.
- ۴-۳- خطوط ونت از کلریناتور تancockت خروجی باید به صورت عمودی امتداد یابند . طول خط نباید از ۶/۵ متر تجاوز کند.
- ۴-۴- ونت باید به طور عمودی خارج شود و در خروجی به اتمسفر خم ۱۸۰ درجه داشته باشد.
- ۴-۵- انتهای لوله ونت باید با توری حشرات مقاوم دربرابر کلرپوشانده شود .

۵- درها و پنجره ها

- ۵-۱- نباید ساختمان های مجاور هیچ ورودی به اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلرداشته باشند.
- ۵-۲- اتاق تغذیه گاز کلر بایدارای پنجره بازررسی نشکن باشد که در دیوار داخلی نصب شود. مساحت پنجره باید حداقل ۰/۲ مترمربع بوده وحداکثر امکان دید تجهیزات تغذیه و توزین کلر را فراهم کند.
- ۵-۳- تمامی درهای اتاق های تغذیه و ذخیره گاز کلر باید به هوای آزاد باز شود و همچنین به سمت خارج باز شوند.
- ۵-۴- درها باید به panic hardware ، از نوعی با قفل های انگشتی در قسمت داخلی اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر برای خروجی اضطراری مجهز باشند.
- ۵-۵- در جایی که هیچ پنجره بازررسی دیگری موجود نیست ، درب ورودی باید به پنجره ای نشکن مجهز باشد ، که مساحت آن از ۰/۲ مترمربع کمتر نباشد.

۶- محل تجهیزات تغذیه گاز کلر :

- ۶-۱- کلریناتورهای دیواری باید در فاصله ۱/۵ متری بالای تراز کف قرار بگیرند.
- ۶-۲- در جایی که کلریناتورها در کف نصب شده اند ، جلوی کلریناتور باید حداقل ۱/۵ متر و پشت کلریناتور حداقل ۱ متر فاصله تا دیوار داشته باشد. فاصله کناری هر کلریناتور بادیوار نباید کمتر از ۰/۵ متر باشد .

۷- خط تامین آب به کلریناتور گازی

۱-۷ خط تامین آب به تزریق کننده (انژکتور) گاز کلرباید خصوصیات ذیل را داشته باشد:

- شیرهای قطع و وصل
 - گیج فشار آب به همراه شیر قطع و وصل ببروی یک سه را هی تقریباً ۳۰ سانتیمتر در بالادست انژکتور قرار می گیرد .
 - یک صافی برای حذف ذرات با قطر کمتر از ۳.۰ میلی متر
 - جریان کنار گذر (با پس) از صافی
- ۲-۷ یک گیج فشار آب، مقاوم در برابر کلر باید در محل تخلیه محلول ، تقریباً در ۳۰ سانتی متر پایین دست انژکتور ببروی سه راهی قرار می گیرد.

۸- لوله گشی گاز کلر

۱-۸ خطوط تحت فشار تغذیه گاز کلر را خارج از محدوده اتاق تغذیه گاز کلربرد.

۲-۸ تمامی شیرها و لوله ها که برای انتقال ، ذخیره ، استفاده از مایع یا گاز کلربه کار میروند باید از نوع مورد تایید باشند.

۳-۸ لوله های انعطاف پذیر باید حداقل سالی یک بار تعویض شوند.

۴-۸ کلیه خطوط فشار گاز کلرباید فقط روی دیوار داخلی قرار گیرند . دیوارهای خارجی در ماههای زمستانی می توانند بسیار سرد باشند . سرما در خطوط تغذیه گاز کلر می تواند منجر به چگالش کلر و تبدیل آن به مایع شود.

۵-۸ در هنگام اتصال لوله از سیلندرها به کلریناتور یا اتصال مجدد در یک سیستم ، از واشر سری جدید استفاده شود.

۶-۸ شیرهای کمکی یا جانبی از نوع مورد تایید ، باید در مکان هایی که احتمال ورود هوا به خط تغذیه فشار گاز کلر در زمان تعویض سیلندر یا مخازن یک تنی وجود دارد نصب شود.

۷-۸ خطوط تغذیه فشار گاز کلر (قطر کوچک) باید طول کافی برای تامین یک حلقه با قطر حداقل ۲۵ سانتی متر را داشته باشند.

۸-۸ مانیفولد های کلرباید از فولاد کربن دار ، بدون درز جدول ۸۰ که قطر داخلی آن از ۲۰ میلیمتر کمتر نباشد ساخته شود .

۹-۸ هیترها باید در مانیفولد های کلریخطوط تغذیه فشار گاز کلربه کارروند.

۱۰-۸ خطوط تخلیه محلول کلرباید از موادی ساخته شوند که دربرابر کلمقاوم باشند.

۱۱-۸ جهت خطوط تزریق کلر از لوله هایی با قطر ۱۵ سانتیمتر یا بیشتر استفاده شود.

۱۲-۸ سیستم های لوله کشی کلرباید به نگهدارنده های قابل قبول مجهز شوند تا از خم شدن لوله ها جلوگیری شود .

۱۳-۸ کارفرما باید تضمین کند که محصولات تحت کنترل در محیط کار ، شامل سیستم های لوله کشی ، با استفاده از کد کذاری رنگی ، برچسب ، پلاکارد و هرگونه شناسه دیگر در طی آموزش به کارگران شناسانده شده است .

(قوانین OH&S بخش {a , b} 322)

کد کذاری رنگی خطوط کلمایع ، گاز کلر و آب :

• خطوط کلمایع : کهربایی

• خطوط آب : آبی

• خطوط گاز کلر : زرد با قسمت های سیاه روی لوله ها یا الصاق برچسب های بادوام نشانگر ((خطر گاز کلر))

۹- سیستم های توزین

۱-۹ ترازو های استفاده شده در اتاق تغذیه گاز کلربایدا زمواد مقاوم دربرابر خوردگی ساخته شوند.

۲-۹ تجهیزات مورد نیاز سیلندر های کلر ۶۸ کیلوگرمی :

تمام اتاق های تغذیه گاز کلر که از سیلندر های ۶۸ کیلوگرمی استفاده می کنند باید مجهز به ترازو های قابل قبولی برای سنجش وزن سیلندر باشند که ترازبودن آن توسط زنجیرهای ایمنی برای هرسیلندر تنظیم می شود .

مقاومت کششی زنجیرها باید از $\frac{2}{3}$ ارتفاع هرسیلندر² نیوتن (۵۰۰ پوند) کمتر باشد و در $\frac{2}{3}$ ارتفاع هرسیلندر

قرار بگیرند ترازو های از نوع Low profile ارجح هستند.

۳-۹ تجهیزات مورد نیاز مخازن یک تنی :

از ترازو های نوع سکویی استفاده شود که مجهز به چهار شاخ گاردن دارای غلتک به منظور تغییر موقعیت شیرها به نحوی که یکی بالای دیگری قرار بگیرد می باشند . یک دستگاه قفل کننده برای جلوگیری از غلتیدن مخازن یک تنی در هنگام اتصال باید استفاده شود .

۱۰- ملاحظات ایمنی

۱-۱۰ در خط مشی کنترل و تضمین کیفیت آب ، طرح واکنش درموقع اضطراری موردنیاز است .

طرحهای اضطراری نوشته شده باید در مشاوره با کمیته سلامت شغلی (درصورت وجود تهیه شوند . (قوانین OH&S بخش 310) این طرحها بایدد در محل و دراداره کل نگهداری شوند . یک کپی باید به سهولت دردسترس کارگران قرار گیرد . کارگران باید درمورد هرپرسه ای که نیاز به شرکت آنها دارد آموزش بیینند . تمام تجهیزات لازم ، تدارکات و پرسنل ذیصلاح ، باید فراهم شده یادردسترس باشند . همچنین ملاحظاتی برای آنهایی که به تنها یی کارمی کنند یادرمکانهای ایزو ۹۰۰۱ کارمی کنند ، در رابطه با ارتباط و تماس معمول با اداره کل درنظر گرفته شود و تجهیزات حفاظتی برای پرسنل موجود و دردسترس باشد (قوانین OH&S بخش 35)

۱-۲-۱۰ روش های اجرایی ایمنی برای رسیدگی به نشت کلر در تاسیسات گاز کلر بایدد در مکانی (خارج از اتاق تغذیه گاز کلر) به وضوح اعلان شود .

۲-۲-۱۰ یک منع ۱۰ درصدی محلول هیدروکسید آمونیوم (برای تشخیص نشت کلر)
با اید در دسترس باشد .

۳-۲-۱۰ زمانی لوله کشی از سیلندرها به کلریناتور یا وصل کردن مجددیک اتصال همیشه از واشر سربی جدید استفاده شود .

۴-۵ اگر خطر مواد مضریا خورنده برای چشم کارگر وجود داشته باشد ، کارفرما باید وسایل مناسب و کافی برای شستشوی چشم های آنها با آب ولرم یاما می مناسب دیگر در مکان هایی که به سهولت در دسترسند فراهم نماید . (قوانین OH&S بخش 313)

۶-۱۰ یک کیت تعمیر اضطراری مناسب از نوع موردتائید (درصورت وجود) توصیه می شود . پرسنل باید به صورت دوره ای برای استفاده از کیت تعمیر آموزش بیینند . استفاده از کیت های تعمیر کلر توسط پرسنل آموزش ندیده ، توصیه نمی شود . در جایی که کیت تعمیر موجود نیست نزدیکترین مکان دسترسی به چنین کیتی و تلفن هایش باید مشخص شود (ضمیمه C را بینید)

۷-۱۰ از تجهیزات ایمنی و شغلی مناسب در هنگام تعویض سیلندر یا سیلندرها استفاده کنید . این تجهیزات شامل دستکش های لاستیکی ، پیش بند و سپر محفظ صورت یاعینک ایمنی مناسب می باشند .

۸-۱۰ روش های مناسب برای راه اندازی و از مدار خارج کردن باید نبال شوند (ضمیمه A را بینید)

۹-۱۰ هیچ تهويه مداومی نباید باشد .

۱۰-۱۰ یک سیستم هشدار کل باعلافم صدادار و چراغ های اخطار باید در محل استفاده گاز کلر نصب شود. **غلط (تجمع) گاز کلر به میزان ۰.۵ ppm (۱.۵ mg/m³)** باید چراغ های اخطار (فلاشرها) رافعال کند در **۱.۰ ppm (۳.۰ mg/m³)** باید هم اعلام صوتی وهم چراغ های اخطار فعال شوند. این اعلام خطرنایابه طور خودکار سیستم تهويه اتاق تغذيه یا ذخیره گاز کلر رافعال کند . در هنگام اضطرار ممکن است لازم باشد ، نشت گاز کلر در همان اتاق کلربیماند تا خنثی سازی ایمن و موثر را تسهیل کند . سیستم های هشدار دهنده بایدمکررا ”چک شوند تا اطمینان حاصل شود که درست کار می کنند.

۱۱-۱۰ **وسیله تنفس فشار مثبت (SCBA)** (بایک ماسک برای صورت، حاوی حداقل ۳۰ دقیقه ذخیره هوا ، باید در مجاورت تمامی تاسیسات که از سیلندر های ۶۸ کیلوگرمی یامخازن یک تنی استفاده می کنند ، موجود باشد.

SCBA باید متناسب باعلافم هشدار دهنده فشار کم یا escape bottle باشد (مقررات OH&S ، بخش ۸۸ تا ۹۰) قیمت پوشش صورت دستگاه SCBA باید وسیله ای ضد مه (anti-fog) داشته باشد . تجهیزات SCBA باید توسط NIOSH یا آژانس دیگری که مورد قبول بخش ایمنی و سلامت شغلی اداره کار ساسکاتون هستند تائید شود . وسیله باید طبق استاندارد CSA Z94.4-02 یاروش دیگری که مورد تائید بخش ایمنی و سلامت شغلی است نگهداری شود .

۱۲-۱۰ **SCBA** نباید در اتاق ذخیره یا غذیه گاز کلر انبار شود . SCBA باید به طور مناسبی در یک اتاق کم ، تقریبا ” نزدیک ولی در خارج از اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر ، نصب شود و به وضوح باعلافم ((حاوی بسته های هوا)) مشخص گردد . باید از اینکه کارگران می توانند به صورت ایمن از تجهیزات استفاده کنند اطمینان حاصل شود.

۱۳-۱۰ بهره برداران باید با برگزاری کلاس های دوره ای بازآموزی در مورد استفاده از SCBA و نگهداری از تجهیزات توسط متخصص امر ، آموزش بینند (قوانین OH&S ، بخش ۸۸) کمیته سلامت شغلی باید در مورد آموزش ها ، طرف مشورت قرار بگیرد.

۱۴-۱۰ اگر لازم شود کارگر به فضایی وارد شود که خطری جان او را تحديد کند ، باید اطمینان حاصل نمود کارگر دومی که بطور مناسب تجهیز شده ، حضور داشته و در تمام مدت با او در ارتباط است و تدارکات فوری برای نجات کارگر در معرض خطر در شرایطی که وسیله تنفسی او خراب شود یا به هر دلیل دیگر توانایی خود را از دست بدهد موجود می باشد (قوانین OH&S ، بخش ۹۰) با توجه به این راهنمای کارگر دوم به عنوان شریک ایمنی (اطمینان) در نظر گرفته می شود. شریک ایمنی کسی است که در مورد رسیدگی به

۱۵-۱۰ هر زمان که غلظت گازکلر یا میزان اکسیژن نامعلوم باشد از SCBA استفاده شود ، به دستگاه تنفس کوچک اطمینان نکنید.

۱۶-۱۰ همیشه قبل از ورود به اتاق ذخیره یا تغذیه گازکلر بازرسی انجام دهید و از روش کار راه اندازی و از مدار خارج کردن توصیه شده ؛ استفاده کنید.

۱۷-۱۰ هیچ اتصال لوله ای یا شلنگی رادرسیستم کلرزنی محکم نکرده و نبندید، مگراینکه اول همه شیرها ی سیلندر را بسته و سیستم راتخلیه کنید نا جایی که گیج فشار کلر عدد صفر یاحداکثر خلاء را ثبت کند.

۱۸-۱۰ هر گز برای آنکه سیلندر ۶۸ کیلوگرمی را روی ترازو قرار دهید آن را بلند نکنید. از سطح شبیدار(رمپ) استفاده کنید.

۱۹-۱۰ به هرگونه جراحت جدی یا پیشامد خطرناک توجه کنید. (قوانین OH&S ، بخش ۸ و ۹)

۱۱ - علائم شناسایی

۱-۱۱ تابلویی که ((خطرو؛ گازکلر)) را نشان می دهد باید در بیرون اتاق تغذیه گازکلر کنار در نصب شود. تابلو باید شامل شماره تلفنی باشد که در هنگام اضطرار قابل استفاده باشد) قوانین OH&S (16(1)(b) ، بخش (16(1)(b)

۲-۱۱ اتاق تغذیه گازکلر باید به وضوح با ((خطرو؛ اتاق ذخیره گازکلر)) علامت گذاری شود . تابلو باید شامل اقدام پیشگیرانه ذخیره سازی باشد . (قوانین OH&S ، بخش (16(1)(b) و یک شماره تلفن برای موقع اضطرار به کارگرفته شود) قوانین OH&S ، بخش (16(1)(b)

۳-۱۱ تابلویی که در بالای کلیدهای فن خروجی یا کلیدهای روشنایی نصب می شود باید نشان دهد که فن تهویه را قبل از ورود روش کنید روش های کاری مناسب برای ورود و خروج باید نبال شود . (ضمیمه A را ببینید)

۴-۱۱ علامت ((سیگار کشیدن ممنوع)) و نشانه " گاز فشرده " باید در خارج درهای اتاق ذخیره و تغذیه گازکلر تعییه شود.

۱۲- ملزومات مقررات محموله های زائد خطرناک و مواد پر خطر

در کشورهای پیشرفته قوانین جامع و کامل کاربردی برای موادی مانند کلر تدوین و اجرا می شود. (از آن جمله مقررات HSWDG تدوین شده در ساسکاچوان امریکاست که بخش (c)(1) ۸ آن برای اتاق های تغذیه و ذخیره با بیش از ۱۰۰kg ذخیره گاز کلر بکار گرفته می شود . یکی از ملزومات مهم در مورد این سیستم ها با توجه به احتمال وقوع حادثه آنست که تجهیزات و تاسیسات به تائید مراجع ذی صلاح (خصوصا" سازمان محیط زیست) بررسد و همچنین میزان ذخیره و موجودی کلر بویژه هنگام استفاده از کلر مایع به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شود.

A ضمیمه

روش های اجرایی راه اندازی و از مدار خارج کردن

روش های راه اندازی و از مدار خارج کردن و پرسه های پیش از ورود ، همراه با درنظر گرفتن تجارب ایمنی استاندارد برای بهره بردارانی که در تاسیسات کلرزنی کارمی کنند بعنوان یک راهنمایی باشد .

الف) روند پیش از ورود

قبل از ورود به اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلربه هر منظوری که باشد باید برای ایمن بودن اقدامات پیش از ورود انجام شود .

یادداشت : اگر سیستم هشدار دهنده کلر فعال است ، به بخش های ج و د مراجعه کنید . هیچ گاه تلاش نکنید ، به تنها یی نشت کلر را از بین ببرید . اگر تنها هستید نشت را گزارش کرده و صبر کنید حداقل ۲ کارگر مجاز و آموزش دیده که SCBA با ویژگی فشار مثبت را پوشیده اند برای اقدام به رفع نشتی لازمند .

یک نفر نشت را رفع می کند و دیگری بعنوان شریک ایمنی حضور دارد (عمل می کند) .

روش اجرایی پیش از ورود به صورت زیراست :

- ۱- اطمینان حاصل کنید که SCBA ها کاملاً شارژ و آماده استفاده فوری هستند .
- ۲- تجهیزات ایمنی (دستکش ، پیش بند و محافظ صورت یا عینک ایمنی) پوشید .
- ۳- خارج اتاق ذخیره یا تغذیه گاز کلر را برای هر گونه مخاطره بازرسی کنید . (محل خروج خطوط کمکی کلر ، انسداد خروجی هوا کش های فن و) .

داخل اتاق ذخیره یا تغذیه گاز کلر را از طریق پنجره ، برای هر گونه خطر بازرسی کنید (نشت کلر) . اگر هر گونه خطری وجود دارد صبر کنید و برای عمل بعدی برنامه ریزی کنید . در صورت لزوم تقاضای کمک کنید .

اگر هیچ خطری نیست گام بعدی را بردارید .

- ۴- فن تهویه را روشن کنید این فن باید هنگامی که فردی در اتاق گاز کلر حضور دارد کار کند .
- ۵- مطمئن شوید که هوای اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلربدون هیچ گونه محدودیت به خارج دمیده می شود .
- ۶- قبل از ورود ، ابتدا در را کمی باز کنید و هوا را جهت گاز کلر استشمام کنید .

فرآیندهای راه اندازی و ازمدار خارج کردن که درذیل آمده جهت نگهداری و تعمیر تجهیزات موجود در اتاق تغذیه گازکلر استفاده می شوند و شامل نگهداری یا تعمیر تجهیزات ، بهره برداری شیرهای مانیفولد ، ساختن یا شکستن اتصالات لوله کشی و تعویض سیلندرهای فعال می باشد. و فعالیت های روتین (روزمره) نظیر تنظیم میزان تغذیه ، خواندن روتامتر ، بررسی های عمومی ، مشاهدات و جابجایی سیلندرهایی که به سیستم تغذیه کلرفعال وصل نیستند را شامل نمی شود .

ب - روش کار راه اندازی

۱- اقدامات قبل از ورود را انجام داده و فن خروجی را روشن کنید . شریک اینمی که SCBA پوشیده ، دربیرون اتاق گازکلر مراقب شما باشد .

۲- تجهیزات ذیل را در داخل و خارج اتاق کلرجهت اطمینان از اتصال مناسب ، عدم گرفتگی و یا شکستگی بازرسی نمایید :

- ورودی هوای تازه و تهویه خروجی (اطمینان حاصل کنید که مسدودنشده باشد و طرف مکش فن خروجی دچار گرفتگی نباشد)
- خطوط ونت (منفذی به بیرون داشته باشد و توری حشرات در خروجی نصب باشد) .
- خطوط آب (لوله کشی ، زانویی ، دریچه ها (شیرها) و سه راهی ها)
- خطوط کلریناتور (لوله کشی ، زانویی ، دریچه ها و سه راهی ها)
- خطوط الکتریکی (به پریزوصل باشد)

۳- جریان آب را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که سیستم در حالت **ON** است .

۴- خلاء کلریناتور را بررسی کنید :

- دقت کنید صدای آب به صورت سوت از انژکتور (تزریق کننده) شنیده شود .
- اگر صدای سوتی شنیده نشد ، منبع آب را در بالادست انژکتور چک کنید .
- گیج خلاء را (در صورت وجود) برای خواندن خلاء بررسی کنید یا خط خلاء را در انژکتور باز نموده و به صورت دستی چک کنید .

۵- شیرها و سیلندرها را باز کنید .

• تمامی شیرهای گازکلر (کنترل تغذیه کلر ، شیرکلکتور ، شیرکمکی و) که از کلریناتور شروع می شوند و شیرهای در حال کار تا سیلندر ، را باز کنید . اما شیر سیلندر را باز نکنید .

یادداشت : برای کلریناتورهایی که از ۲ سیلندر یا بیشتر استفاده می کنند ، باز کردن شیرهای گازکلر از کنترل تغذیه کلریناتور شروع شده و تادور ترین سیلندر کلرادامه می یابد .

این اقدامات ، در صورتی که نشت رخ بدهد تخلیه سیستم را تضمین می کند.

نکته :

در هنگام باز کردن شیرسیلندر ، تنها از آچارهایی که سازنده روی محور شیر تعییه کرده استفاده کنید. آچار را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، هیچ گاه با زور این کار را نکنید. با ۱/۵ دور چرخاندن شیر کاملاً باز می شود . برای عملیات معمولی شیرسیلندر نیاز است به اندازه $\frac{1}{4}$ دور بازشود .

- شیرسیلندر را کمی باز کرده و دوباره ببندید(اگر که نشت هم وجود داشته باشد اکنون شیرسیلندر بسته است) و نشتی ها را بررسی کنید (مرحله ۶ را بینید).
- اگر نشتی وجود نداشت شیرسیلندر را باز کنید .
- گیج فشار کلر را بسته به درجه حرارت برای قرائت بین ۲۷۵/۸ تا ۵۱۷/۱ کیلوپاسکال یا ۴۰-۷۵(psi) پوند بر اینچ مربع ، چک نمایید.

۶- بررسی نشتی ها

- تمامی اتصالات و لوله های خطوط کلر را بایک پیست که حاوی محلول هیدروکسید آمونیوم ۱۰ درصد است بررسی کنید.
- دود سفید نشانگر نشت گاز کلراست .

یادداشت : اگر نشتی مشاهده نشد به بخش ۵ و ۶ رجوع کنید.

هیچ گاه سعی نکنید که نشت کلر را به تنهایی از بین ببرید . اگر تنها هستید، نشتی را گزارش داده و صبر کنید . حضور حداقل دو کارگر آموزش دیده که SCBA پوشیده اند برای تعمیر نشتی الزامی است . یک نفر نشتی را تعمیر کند و نفر دوم بعنوان شریک اینمی عمل نماید.

ج - از مدار خارج کردن

- ۱- فرآیند پیش از ورود را انجام داده و فن خروجی را روشن کنید . از شریک اینمی خود بخواهید که بیرون از اتاق کلر در حالی که SCBA پوشیده کشیک بدهد . چک کنید که بخش مکش فن خروجی مسدود نباشد.
 - ۲- شیرهای سیلندرها را ببندید.
 - ۳- فشار کلر را چک کنید.
- اطمینان حاصل کنید که گیج فشار به صفر شده و خلاء حداکثر است .

- اطمینان حاصل کنید که گوی روتامتر روی صفر است .
- ۴- شیرهای خط کلر را بیندید.
- در حرکت به سمت کلریناتور تمامی شیرها را بیندید.
- هنوز کلریناتور را قطع نکنید اجازه دهید که کلریناتور برای حدود ۱۵ دقیقه بدون اینکه کلر وارد آن شود کار کند تاسیسیتم تخلیه شود .
- ۵- شیرهای آب را بیندید.
- ۶- اگرسیستم بیشتر از ۱۰ دقیقه بسته باشد، تمامی خطوط کلر باید از هوا آبیند شوند (کلر و رطوبت هواباعث خوردگی در لوله ها می شوند).

۵- نشت کوچک

نکته : نشت کوچک ، نشتی است که می تواند بدون ایجاد خطر وارد محیط شود ، یا زمانی که منبع نشتی به سهولت قابل کنترل باشد .

اگر مشخص شود یک نشتی کوچک خارج از اتاق تغذیه کلر ایجاد شده ، موارد زیر را انجام دهید :

- ۱- به سرپرست خبر دهید.
- ۲- از شریک ایمنی خودبخواهد که SCBA پوشیده و از بیرون از اتاق کلر مراقب شما باشد.
- ۳- خودتان را به SCBA مجهز کنید.
- ۴- وارد اتاق گاز کلر شوید.
- بعد از ورود :
- ۵- سیلندر کلر را بسته و آب را باز نگه دارید.
- ۶- سرعت تغذیه را روی حداثر تنظیم کنید تاسیسیتم تخلیه شود.
- ۷- اتاق را ترک کرده و کپسول هوا را بردارید . ۱۵ دقیقه صبر کنید تا فشار کلر به صفرافت کند و در نتیجه خلاء به حداکثر برسد.
- ۸- بررسی قبل از ورود را انجام دهید و SCBA را دوباره بگذارید.
- ۹- سیلندرها را کمی باز کنید و فوراً بیندید.
- ۱۰- از محلول هیدروکسید آمونیوم برای پیدا کردن نشتی استفاده کنید.
- ۱۱- نشتی را علامت بزنید.
- ۱۲- سیستم گاز را تخلیه کرده اما آب همچنان باز باشد .
- ۱۳- به آرامی و با استفاده از ابزار مناسب تعمیرات را انجام دهید.
- ۱۴- سیستم را دوباره راه اندازی کرده و نشتی ها را بررسی کنید.

۱۵- اگر دیگر نشتبه پیدا نشد سیستم رابه کار آندازید.

نکته: اگر موفق به تعمیر منبع نشت نشید آن را یک نشت اساسی تلقی کنید و اقدامات اضطراری مناسب را دنبال کنید.

۱۶- پاکسازی:

- کپسول هوا را دوباره شارژ کنید.
- لباس ها را شسته یا هوا دهید.
- دوش بگیرید.

۱۷- تمام حادثه را مستندسازی کنید. حادثه را که ممکن است باعث خطراتی برای اینمی یا سلامت شوند فوراً به بخش اینمی و سلامت شغلی گزارش دهید (قوانین OH&S، بخش ۹۰۸).

۵- نشتی اساسی (بزرگ)

اگر متوجه شدید که خارج از اتاق تغذیه یا ذخیره گاز کلر یک نشت بزرگ هست، نه تنها شما بلکه کارگران، ساکنین مجاور و همچنین تجهیزات تصفیه با مشکل جدی روبرو هستند. کارگران می توانند خود شان را با SCBA محافظت کنند. ساکنین هم ممکن است مجبور به تخلیه شوند. اگر در تاسیسات نشتی اساسی یافتید، مراحل زیر توصیه می شود:

۱- در وضعیت های اضطراری مراقب خود باشید و اطمینان حاصل کنید که نشتی گاز به شما صدمه نمی زند. خارج از اتاق کلر بمانید. SCBA را آماده نگهدارید. گاز کلر خروجی از تهويه ممکن است خارج از اتاق گاز کلر جمع شود، پس در بیرون هم مراقب باشید.

۲- منطقه را ایزووله کنید.

۳- سرپرست خود را مطلع کنید.

۴- طرح واکنش در شرایط اضطراری را که برای تاسیسات شما در نظر گرفته شده با مشورت با کمیته اینمی و سلامت شغلی تهیه نمایید.

نکته: مراحل زیر در صورت لزوم باید انجام شوند:

۵- با توجه به سیاست و خط مشی مجموعه به آتش نشانی و مراجع ذی ربط را آگاه کنید.

۶- دستورالعمل های داده شده توسط شرکت سازنده را دنبال کنید.

۷- حوادث را مستندسازی کنید.

۸- هر چه سریعتر به بخش اینمی و سلامت شغلی (در صورت وجود) اطلاع دهید. (قوانین OH&S، بخش ۸ و ۹)

ضمیمه B

طرح واکنش در شرایط اضطراری: ملاحظات عمومی طرح

- ۱- طرح باید واضح و مختصر باشد و به سادگی بتوان از آن استفاده کرد.
- ۲- شامل نقشه منطقه و کاربری زمین های مجاور (به عنوان مثال ، مدارس . اقامتگاه ها ، بیمارستان ها ، مکان های تجاری و) بافواصل تقریبی آنها باشد.
- ۳- شامل جانمایی اتاق کلرباشد و محل تجهیزات ، مسیر زهکشی کف رانشان دهد . با یک فلش جهت شمال رانشان دهد . در صورت نصب سیستم کف ، باید جزئیات آن را شامل شود .
- ۴- لیست کامل از تلفن های کارمندان ، اشخاص ، سازمان ها یا سایر تماس های اضطراری که شامل شماره تلفن های تماس اضطراری ۲۴ ساعته می شود را آماده کنید. لیست باید به طور دوره ای ، توسط مسئول آن بروز شود.
- ۵- تجهیزات محافظ شخصی درسایت موجود است و یا از طریق آتش نشانی محلی تامین می شود را لیست کنید . لیست شامل شماره تلفن ها هم باشد.
- ۶- منابع و تجهیزات اضطراری که ۲۴ ساعته درسایت موجود هستند یا از طریق منابع محلی تامین می شوند را لیست کنید.
- ۷- به طور روتین ، تمرین ایمنی نشت گاز کلر در شرایط اضطراری را انجام دهید. تمرین باعث می شود که بی عیب و نقص عمل کنید.

در زمانی که طرح واکنش در شرایط اضطراری را باتمام جزئیات انجام می دهد سوالات زیر را در نظر بگیرید:

- چه کسی ممکن است تحت تاثیریک حادثه بالقوه قرار بگیرد ؟ موقعیت سایت ، جمعیت نزدیک آن ، نوع زمین ، مقدار مواد شیمیایی که در تاسیسات شما ذخیره شده و پتانسیل آنها برای آزاد شدن می تواند بر جواب تاثیر بگذارد.
- آیا لیست شماره های تماس پرسنل آموزش دیده در دسترس است و به طور دوره ای بروزرسانی می شود ؟
- چه زمانی باید با آژانس های واکنش در شرایط اضطراری تماس گرفت ؟ (تهیه کننده کلر ، آتش نشانی و) با چه کسی باید تماس گرفت ؟
- چه زمانی باید به رسانه های خبری اطلاع داد ؟ به چه کسی ؟ گزارش باید شامل چه اطلاعاتی باشد ؟

- ابتدا باید با چه کسی تماس گرفته شود؟ و دروغه دوم با چه کسی؟ و همینطور
- یک لیست اعلام و اطلاع اضطراری باید تهیه شده و به طور دوره ای بروزرسانی شود. باید تقدم و تأخیر اینکه به چه کسی اطلاع داده شود مشخص گردد.
- آیا روش کاری برای خروج کارگران و کارمندان وجود دارد؟ آیدرسال گذشته مورد بازبینی قرار گرفته است؟
- چگونه به جمعیتی که در نزدیکی تاسیسات هستند اطلاع می دهید که برای تخلیه اقدام کنند؟
- آیا باید موانعی برای دورنگه داشتن افراد متفرقه از صحنه وجود داشته باشد؟
- آیا دکتورهای های مناسب نشت کلرنصب شده و عمل می کنند؟ آیا سیستم های هشداری صورت دوره ای چک می شوند؟ آیا هشدارهای تصویری یا صوتی نصب شده در نزدیکی منطقه آلوده قابل مشاهده هستند؟
- آیا آتش نشانی محلی باتاسیسات شما و شرایط اضطراری کلرآشناست؟
- آیا سیستم های تهويه و گرمایش تاسیسات تصفیه باید در موقع اضطراری گاز کلر خاموش شوند؟
- آیا باید رها و پنجره های نزدیک به مناطق تحت تاثیرسته شوند؟
- آیا بهره برداران باروش های عمل در شرایط اضطراری آشنا هستند؟
- آیا علائم هشدار دهنده مناسب نصب شده اند؟
- آیا دفترچه راهنمای موقعیت اضطراری کلر در دسترس است؟
- آیا مستندسازی مناسبی از آموزش، بازرگانی تجهیزات و حوادث موجود است؟
- آیا آموزش شرایط اضطراری کافی است؟ آیا آموزش دهنده در کارخودمهارت دارد؟
- آیا پرسنل جهت استفاده از کپسول هوا و کیت های تعمیر نشت آموزش دیده اند؟ آیا تجهیزات به طور معمول بازرگانی می شوند؟
- آیا برگه های اطلاعات اینمنی مواد کلر و کمک های اولیه به سهولت در دسترس اند؟
- چگونه، چه زمانی و چه کسی نشت رامتوقف می کند؟ پرسنل باید آموزش بینند تا بتوانند تعیین کنند که چه زمان بهترین وقت برای متوقف کردن نشتی است یا چه زمانی تلاش خود را در سایر بخش ها نظیر تخلیه مت مرکز کنند. چون اغلب نمی شود هردو را با هم انجام داد.
- چه کسی به شما کمک خواهد کرد که نشتی رامتوقف کنید؟ آیا این افراد نزدیک هستند یا باید مسافت زیادی را طی کنند؟
- چه کسی تعیین می کند که چه زمان برای بازگرداندن افرادی که در همسایگی بوده اند امن است؟

- چه طور تاسیسات می تواند دوباره فعالیتش را لزرس بگیرد؟ محتمل ترین منابع برای کمک به از سرگیری فعالیت تاسیسات کدام ها هستند؟ چگونه طرح اضطراری با برنامه بهره برداری از تجهیزات از کارافتاده همخوانی پیدامی کند؟
- آیا باید به طراح تاسیسات خبرداد؟
- باید برای چه موارد دیگری برنامه ریزی شود؟

منبع :

Government of Saskatchewan , "Guidelines For Chlorine Gas Use in Water and Wastewater Treatment" ,EPB 265,2004 Revision